





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА - СКОРОСТЬ			
v max.	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР		
м/с	-30 °C +60 °C	-30 °C +80 °C	-30 °C +100 °C
0,5	250 бар	160 бар	100 бар
0,15	400 бар	250 бар	160 бар

ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК	
Ø D ₁	H 10
Ø d ₁	h 9
Ø d ₂	h 9
Ø d ₃	h 11
L ₁	+ 0,2
L ₂	+ 0,1

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ			
	R _a µm	R _z µm	CLA µin
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø D ₁	0,1 -0,4	4 max	4 - 16
СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø d ₁ , Ø d ₂	1,6 max	10 max	63 max
ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø d ₃ , L ₁ , L ₂	3,2 max	16 max	125 max

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФАСКИ И РАДИУСЫ [мм]							
ШИРИНА ПРОФИЛЯ	S	5	7	8	9	11	12,5
МИН. ФАСКА	C	2,5	4	5	5	6,5	6,5
МАКС. РАДИУС	r ₁	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
МАКС. РАДИУС	r ₂	-	-	-	0,2	0,4	0,4
МАХ. ФАСКА	C ₁	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8

СОСТАВ

Компактные уплотнения поршней типа K 64 были разработаны для условий работы средней тяжести для моноблочных поршней. Уплотняющий комплект поставляется совместно с направляющими L-образными кольцами.

Уплотняющий набор образует резиновое профильное кольцо на основе NBR. Это кольцо уплотняет благодаря своему профилю одновременно на цилиндре и на поршне. Профильное кольцо с обеих сторон ограничено составными опорными кольцами из стойкого нейлона. Потом следуют прилегающие с обеих сторон составные пластмассовые направляющие кольца. Такая комбинация материалов обеспечивает 100% уплотнение. Это стало возможным благодаря эластичному профильному кольцу из NBR и высокопрочным опорным кольцам, а также направляющим кольцам, которые способны незначительно поглощать влагу, при этом выдерживая повышенные нагрузки.

МОНТАЖ

Уплотняющие комплекты благодаря подбору материалов, а также составным опорным и направляющим кольцам монтируются без проблем. Пожалуйста, проводите монтаж в следующем порядке: сначала наденьте резиновое кольцо, потом прикрепите опорные кольца. В конце вмонтируйте направляющие кольца.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Эти уплотнения подходят для работы с жидкостями на основе минеральных масел, воды и смеси воды с гликолем. Кратковременно допустима рабочая температура до - 40°C.

$\varnothing D_1$	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	S	L_1	L_2	Номер формы	Примечание
32	22	28	31	5,0	15,5	2,6	6600100	
40	26	36	39	7,0	15,5	2,6	6600200	
50	34	46	49	8,0	20,5	3,1	6600300	
55	39	51	54	8,0	20,5	3,1	6600400	
60	44	56	59	8,0	20,5	3,1	6600500	
63	47	59	62	8,0	20,5	3,1	6600600	
65	49	61	64	8,0	20,5	3,1	1705210	
70	54	66	69	8,0	20,5	3,1	6600700	
80	62	76	79	9,0	22,5	3,6	1705110	
90	72	86	89	9,0	22,5	3,6	6600800	
100	82	96	99	9,0	22,5	3,6	6600900	
110	92	106	109	9,0	22,5	3,6	6601000	
125	103	121	124	11,0	26,5	5,1	6601100	
140	118	136	139	11,0	26,5	5,1	6601200	
160	138	156	159	11,0	26,5	5,1	6601300	
250	225	246	249	12,5	31,5	6,6	6601400	

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

К 64 - 250 X 225 X 31,5/6,6

ПРИМЕЧАНИЯ:
